Lire un bon à tirer d’épingle

Une image produit montre l’aspect. Un bon à tirer de production doit aussi préciser ce qui sera fabriqué.



POP ART LIPS

Utilisez cette épingle pour repérer les questions à poser. Le tableau résume sa fiche produit à titre pédagogique ; ce n’est pas le bon à tirer original de l’usine.

RÉFÉRENCE DE LA FICHE PRODUIT		À VÉRIFIER SUR VOTRE BON À TIRER
Émail	Émail dur	Le type d’émail écrit correspond-il à la finition convenue ?
Finition du métal	Doré poli	Précisez la finition ; ne vous fiez pas seulement à un rendu doré.
Taille	1.25 po (environ 32 mm)	Confirmez largeur ET hauteur avec une unité précisée. La fiche n’indique qu’une taille nominale.
Couleurs	Rouge, blanc et noir sur l’image	Confirmez les références de couleur séparément des zones métalliques. Aucun code couleur exact n’est fourni ici.
Attache	Fermoir en caoutchouc	Vérifiez la vue arrière, le nombre et la position des tiges. Les images produit fournies montrent la face.

Source : fiche Pop Art Lips de PinPerfect, consultée le 1er novembre 2026. Dimensions exactes, alliage et codes couleur nécessitent leurs propres spécifications.

Vérifier en trois passages

Utilisez ensemble le bon à tirer, le cahier des charges convenu et l’échantillon fabriqué. Notez les questions non résolues avant l’approbation.

01 Lire le cahier des charges

Vérifier la version

Vérifiez le nom du projet, le fichier ou la version et la date. Assurez-vous que chacun examine le même document.

Vérifier l’objet entier

Confirmez contour, largeur, hauteur, émail, finition du métal, détails face/dos, attaches et emballage.

02 Examiner le visuel

Examiner à la taille prévue

Utilisez les dimensions indiquées ou une impression étalonnée. Une image agrandie à l’écran ne permet pas de juger la lisibilité d’un texte minuscule à l’échelle de l’épingle.

Distinguer couleur et métal

Suivez chaque limite de couleur et ligne métallique. Demandez au fabricant de confirmer les espaces, traits et petites zones de remplissage réalisables pour ce modèle.

03 Résoudre, puis consigner

Vérifier un échantillon fabriqué

Comparez les références disponibles de face et de dos au bon à tirer. L’éclairage et les réglages de l’écran peuvent modifier l’aspect des couleurs et du métal.

Conserver une décision explicite

Listez les corrections ou approuvez la version identifiée pour une étape nommée. Conservez ensemble bon à tirer, références de l’échantillon et décision écrite.

Le formulaire d’approbation joint réunit vérifications, questions ouvertes et version exacte examinée. Le remplir ne passe pas commande et n’autorise pas la production.